Enrolment No

## **GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY**

DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER-6(NEW) EXAMINATION –Summer- 2020

Subject Code:3361901	Date: 02-11-2020
----------------------	------------------

**Subject Name: Computer Aided Manufacturing** 

Time:10:30 AM to 01:00 PM Total Marks: 70

## **Instructions:**

(b)

1.	Attempt all	questions.	
----	-------------	------------	--

- 2. Make Suitable assumptions wherever necessary.
- 3. Figures to the right indicate full marks.
- 4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.
- 5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.
- 6. English version is authentic.

Q.1		Answer any seven out of ten. દશમાંથી કોઇપણ સાતના જવાબ આપો.	14
	1.	Define CAM and write any two applications of CAM.	
	٩.	કેમની વ્યાખ્યા અપો અને તેના કોઇ પણ બે ઉપ <mark>યોગો</mark> લખો.	
	2.	Draw the block diagram of close loop control system.	
	૨.	ક્લોઝ લૂપ કાંટ્રોલ સસસ્ટમનો બ્લોક ડાયાગ્રામ દોરો.	
	3. 3.	List components for NC <mark>ma</mark> chine and state its use. NCમશીનનાં ભાગો લખી <mark>અને તેના</mark> ઉપયોગો જણાવો.	
	4. ४.	State interfacing standards of CAD/CAM CAD/CAM માટેના ઇંટરફેસીંગ સ્ટાંડર્ડ જણાવો.	
	5. પ.	Write meaning of G90 and G91 in CNC part programming. G90 અને G91કોડ નો CNC પાર્ટ પ્રોગ્રામિંગ મા અર્થ લખો.	
	6. §.	State the suitable motor type for drives of CNC machine. સી.એન.સી. મશીન મા ડ્રાઇવ માટે અનુકૂળ હોય તેવી મોટર ના પ્રકાર લખો.	
	7. 9.	Write meaning of M03 and M08 in CNC part programming M03 અને M08 કોડ નો CNC પાર્ટ પ્રોગ્રામીંગ મા અર્થ આપો.	
	8. ८.	Define tool radius compensation and state its use. ટુલ રેડીયસ કોમ્પનસેસન ની વ્યાખ્યા આપો અને તેનો ઉપયોગ જણાવો.	
	9. &.	Define Machine zero and work piece zero. મશીન ઝીરો અને વર્કપીસ ઝીરો ની વ્યાખ્યા આપો.	
	10. ૧૦.	State the application of robot in the automobile field. ઓટોમોબાઇલ ક્ષેત્રે રોબોટ ના ઉપયોગો લખો.	
Q.2 પ્રશ્ન. ર	(a) (અ)	State the selection criteria for CNC machine. સી.એન.સી. મશીન ના પસન્દગી ના ક્રાયટેરિયા જણાવો.	<b>03</b> 03
		OR	
	(a) (ਅ)	State the advantages and disadvantages of CNC machine. CNC મશિન ના ફાયદા તથા ગેરફાયદા લખો.	03 o3


State axes designation of VMC with sketch.

03


	(બ)	VMC ની અક્ષીસ ડેજિંગ્નેશન આક્રુતિ દોરી સમજાવો.	03
		OR	
	(b)	State axes designation of CNC lathe with sketch.	03
	(બ)	CNC lathe ની અક્ષીસ ડેજીગ્નેશન આકૃતિ દોરી સમજાવો.	03
	(c)	Draw the neat sketch of APC & explain its construction and working.	04
	(ક)	APCની સ્વચ્છ આક્રુતિ દોરો અને તેની રચના અને કાર્ય સમજાવો.	०४
		OR	
	(c)	Draw the neat sketch of chain type ATC & state its advantages.	04
	(٤)	ચેઇન ટાઇપ ATCની સ્વચ્છ આક્રુતિ દોરો અને તેના ફાયદા લખો.	०४
	(d)	Explain construction and working "re-circulating screw & nut" with sketch.	04
	(2)	"Re-circulating screw અને nut"ની રચના અને કાર્ય આક્રુતિ સાથે સમજાવો.	४०
		OR	
	(d)	Explain working of any two work holding device used for CNC turning centre	04
	<i>(</i> .)	with sketch.	
	(3)	સીએનસી ટર્નીગ સેંટર માટે વપરાતા કોઇ પણ બે વર્ક હોલ્ડીંગ ડીવાઇઝ નુ કાર્ય આક્રુતિ દોરી	०४
		સમજાવો.	
Q.3	(a)	State benefits of computer aided part programming.	03
પ્રશ્ન. 3	(અ)	કોમ્પ્યુટર ની મદદ થી કરવામા આવતા પાર્ટ પ્રોગ્રામિંગ <mark>ના ફાયદા</mark> જણાવો.	03
		OR	
	(a)	State the format of part programming and explain each code included in it.	03
	(અ)	પાર્ટ પ્રોગ્રામિંગ નુ સ્ટ્રક્ચર જણાવો અ <mark>ને તેમા આ</mark> વતા  દરેક કોડ સમજાવો .	03
	(b)	State the importance of giving tool radius compensation during CNC part programming and its use with sketch.	03
	(બ)	ત્રાએનસી પાર્ટ પ્રોગ્રામીંગ દર <mark>મિયાન આ</mark> પવ મા આવત ટૂલ રેડિયસ કોમ્પેંસેશન ની અગત્યતા જણાવો	03
	( )	અને તેનો ઉપયોગ <sup>ં</sup> આકુ <mark>તિ સાથે</mark> સમજાવો.	
		OR	
	(b)	State the importance of giving tool length compensation during CNC part	03
	(61)	programming and its use with sketch.	
	(બ)	સીએનસી <mark>પાર્ટ પ્રો</mark> ગ્રામીંગ દરમિયાન આપવ મા આવત ટૂલ લેંથ કોમ્પેંસેશન ની અગત્યતા જણાવો અને તે <mark>નો ઉપયો</mark> ગ આકુતિ સાથે સમજાવો.	03
	(c)	List the basic elements of CNC machine and explain construction and	04
	(0)	working of any one with sketch.	04
	(5)	સી. એન. સી. મશીન ના મૂળભૂત ઘટકો લખો અને કોઇ એક ની રયના અને કાર્ય	०४
		આકૃતિ દોરી સમજાવો .	- 0
	(c)	OR Classify CNC machines.	04
U	(૯) (ક)	સી.એન. સી. મશીન નુ વર્ગીકરણ કરો.	80
		g g	
	(d)	Define and state types of canned cycles and explain any one with sketch used in CNC part programming.	04
	(3)	તા હારહ part programming. સી.એન. સી. પાર્ટ પ્રોગ્રામિંગ મા વપરાતા કેંડ સાઇકલ્સ ની વ્યાખ્યા આપી તેના પ્રકાર જણાવો	०४
	(3)	અને કોઇ એક આક્રુતિ સાથે સમજાવો.	- 0
		OR	
	(d)	Define and state application of Macro used in CNC part programming.	04
	(2)	સી.એન. સી. પાર્ટ પ્રોગ્રામિંગ મા વપરાતા મેક્રો ની વ્યાખ્યા આપી તેની	४०
		ઉપયોગિતા જણાવો.	
0.4	(a)	State the classification of robots.	03

પ્રશ્ન. ૪	(અ)	રોબોટ નુ વર્ગીકરણ લખો.	03
		OR	
	(a)	Define Qualified tools and state its benefits and need.	03
	(અ)	ક્વોલીફાઇડ ટુલ્સની વ્યાખ્યાઆપો અને તેના ફાયદા અને જરુરિયાત જણાવો.	03
	(b)	Define Flexible Manufacturing System (FMS), state its main elements and state its application.	04
	(બ)	FMS વ્યાખ્યા આપી મૂળભૂત ધટકો લખો તથા તેની ઉપયોગિતા જણાવો. OR	०४
	(b)	Define Computer Integrated Manufacturing (CIM) and Draw the block diagram of CIM wheel.	04
	(બ)	CIM ની વ્યાખ્યા આપો અને તેના વ્હીલ જેવો બ્લોક ડાયાગ્રામ દોરો.	०४
	(c)	Prepare CNC turning part programme using G and M codes with ISO format for the given drawing 1.	07
	(5)	ડ્રોઇંગ-૧ માટે આઇએસઓ ફોર્મેટ સાથે જી અને એમ કોડ્સ વાપરી સીએનસી ટર્નીંગ પાર્ટ પ્રોગ્રામ તૈયાર કરો.	૦૭
Q.5 પ્રશ્ન. પ	(a) (અ)	List the interfacing standards for CAD/CAM and state its need. CAD/CAM મટેના ઇંટરફેસીંગ સ્ટાંડર્ડ લખો અને તેની જરુરિયાત જણાવો.	04 ๑४
	(b)	Write a CNC subroutine part program for milling operation of three square pocket of 20 x 20mm size in a square plate having a thickness of 10 mm as shown in drawing-2.	04
	(બ)	ડ્રોઇંગ-૨ મા દર્શાવેલ ૧૦ મી.મી. જાડી ચો <mark>રસ પ્લે</mark> ટ મા મીલીંગ ઓપરેશન થી ૨૦x૨૦ મી.મી. ના માપના ત્રણ ચોરસ પોકેટ કરવા માટે સી <mark>એનસી સબ</mark> રુટિન પાર્ટ પ્રોગ્રામ લખો.	०४
	(c)	Define Adoptive control and explain its application.	03
	(٤)	એડેપ્ટીવ કંટ્રોલની વ્યાખ્યા આ <mark>પો અને</mark> તેની ઉપયોગિતા સમજાવો.	03
	(d)	Define Rapid Prototyping and state its techniques with steps.	03
	(3)	રેપીડ પ્રોટોટાઇપીંગની વ્યાખ્યા આપો અને તેની ટેકનિક તેના પગથિયા સાથે જણાવો.	03
V			

[P.T.O.]



ALL DIMENSIONS ARE IN mm. **DRAWING-1 Q. 4(C)** 



Consider Plate thickness 10 mm.

ALL DIMENSIONS ARE IN mm.

**DRAWING-2 Q. 5(B)** 

\*\*\*\*\*\*